

2021年12月1日
JR北海道函館支社

森駅の外壁（一部）が落下した件について

本日（12/1）13時25分頃、森駅に一般の方から、同駅正面の外壁が剥がれ落ちていた旨の申告がありました。

確認したところ、森駅正面入り口の上にある外壁の一部が落下していたことが判明しました。この関係でけがをされた方はおりません。

なお、当該箇所については点検及び固定を行い、他に落下の恐れがないことを確認しています。

【所在地】 茅部郡森町字本町6番地2

【落下物】 駅正面上部の外壁
（大きさ）縦87cm × 横182cm × 厚さ0.3cm
（重さ）約4.2kg（ケイ酸カルシウム板）
（設置）地上から3.0mの高さに設置

【駅舎外観】



【落下した外壁材】

